

Инструкция по монтажу светильников серии «Hook-on»



Инструкция по монтажу светильников серии “Hook-on”

1






Монтаж светильника осуществляется к подвесной системе потолков “Hook-on”:

1. Светильник устанавливается на направляющие потолочной системы вместо потолочной панели
2. Рамка светильника в точности повторяет форму потолочной панели


2

1. Подключение кабеля производится согласно маркировке:

L – Фаза (Коричневый провод);
N – Ноль (Синий провод);
- Земля (Желтый или желто-зеленый провод)



2. Для модификаций с блоком аварийного питания (БАП) необходимо обеспечить неразрывную цепь питания по линии LA (кроме систем автоматической защиты от короткого замыкания и токов утечки) для корректной работы БАП.



К месту установки светильника подвести кабель питания толщиной 0,75..2 мм.

При монтаже светильника необходимо руководствоваться монтажной инструкцией. В противном случае производитель может отказать в гарантийном ремонте светильника.